

■ COMMITTENTE



COMUNE DI MONTANARO
Via G. Matteotti 13
10017 Montanaro (TO)

■ OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza campanile
comunale del complesso vittoniano

■ UBICAZIONE

Piazza della Chiesa 4
Montanaro (TO), 10017



DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

CONTENUTO

CODICE ELABORATO

GEN.DES.04

LIVELLO

DEF/ESE

SCALA

- - -

EMISSIONE. n.	REV. n.	DATA	REDATTO	APPROV.
Prima emissione	Rev. 0	23/05/2021	DB	VC

■ Progettisti

Tetrastudio Architetti Associati

Corso Agnelli, 101 - Torino
tel. 011.0687791
email: info@tetra-studio.it
Arch. MARCO VASCHETTI
Ord. Arch. Prov. TO - n.5413
nella qualità di legale rappresentante


TETRASTUDIO
architetti associati




RELAZIONE FOTOGRAFICA

1.	INQUADRAMENTO	1-2
2.	RILIEVO FOTOGRAFICO: FACCIAE	3
2.1	<i>Facciate EST, SUD, NORD, OVEST</i>	3
3.	RILIEVO FOTOGRAFICO: DETTAGLI	4-14
3.1	<i>Dettagli facciata SUD_portone di accesso</i>	4
3.2	<i>Dettagli facciata SUD_fiaccole, serramento e guglia</i>	5
3.3	<i>Dettagli facciata SUD_iscrizione</i>	6
3.4	<i>Dettagli facciata OVEST_iscrizione</i>	7
3.5	<i>Dettagli facciata OVEST_tamponamento apertura</i>	8
3.6	<i>Dettagli facciata EST_orologio, cella campanaria</i>	9
3.7	<i>Dettagli facciata NORD_lose in pietra, sfera della guglia</i>	10
3.8	<i>Dettagli interni livello 2_porta interna in vetro</i>	11
3.9	<i>Dettagli interni livello 3_porte interne campanile</i>	12
3.10	<i>Dettagli interni livello 4_finestra</i>	13
3.11	<i>Dettagli interni livello 6_vano meccanismo orologio, solaio in legno</i>	14

RELAZIONE FOTOGRAFICA



-  Campanile
-  Casa comunale
-  Chiesa Santa Marta
-  Chiesa Santa Maria



RELAZIONE FOTOGRAFICA



2. FACCIATE


RELAZIONE FOTOGRAFICA

Facciata SUD

Facciata EST

Facciata NORD

Facciata OVEST



3.1 DETTAGLIO FACCIATA SUD

_Portone di accesso



RELAZIONE FOTOGRAFICA



Vista esterna



Vista interna

3.2 DETTAGLI FACCIATA SUD

_fiaccole, serramento e guglia

Lavoro di messa in sicurezza Campanile comunale del complesso Vittoniano

RELAZIONE FOTOGRAFICA



3.3 DETTAGLI FACCIATA SUD

_iscrizione

Lavoro di messa in sicurezza Campanile comunale del complesso Vittoniano

RELAZIONE FOTOGRAFICA

ISCRIZIONE



3.4 DETTAGLI FACCIATA OVEST

_iscrizione

Lavoro di messa in sicurezza Campanile comunale del complesso Vittoniano

RELAZIONE FOTOGRAFICA

ISCRIZIONE



3.5 DETTAGLI FACCIATA OVEST

_Tamponamento apertura



RELAZIONE FOTOGRAFICA



Vista esterna



Vista interna

3.6 DETTAGLI FACCIATA EST

_orologio, cella campanaria

Lavoro di messa in sicurezza Campanile comunale del complesso Vittoniano

RELAZIONE FOTOGRAFICA



3.7 DETTAGLI FACCIATA NORD

_lose in pietra, sfera della guglia


Lavoro di messa in sicurezza Campanile comunale del complesso Vittoniano

RELAZIONE FOTOGRAFICA



3.8 DETTAGLI INTERNI
LIVELLO 2 *_porte interna in vetro*

PORTA IN VETRO



RELAZIONE FOTOGRAFICA



Vista lato campanile




Vista lato casa comunale

3.9 DETTAGLI INTERNI

LIVELLO 3 *_porte interne campanile*


- PORTA IN LEGNO
- PORTA IN VETRO CON PARAPETTO FISSO



3.10 DETTAGLI INTERNI
LIVELLO 4_finestra

RELAZIONE FOTOGRAFICA

FINESTRA



Vista interna



Vista esterna

3.11 DETTAGLI INTERNI

LIVELLO 6_vano meccanismo orologio,
solaio in legno

Lavoro di messa in sicurezza Campanile comunale del complesso Vittoniano

RELAZIONE FOTOGRAFICA

 VANO MECCANISMO OROLOGIO

 SOLAIO LEGNO

